



KUUSANKOSKEN KAUPUNKI

Vesilaitos

LOPPUTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Kiinteistön osoite Poutapolku 45910 Voikkaa

Korttelin n:o 115 Tontin n:o 3 RN:o _____

Kiinteistön nimi tai omistaja Sippula Jorma

Urakoitsijaliike Hydra Pekka Arponen & Saarinen

Tarkastuksessa havaitut virheet, puutteet ja korjaustoimenpiteet:

- ulkoviemärin tarkastusputken sijainti merkittävä esim. betoniputkella
- WC:n pesuallas asentamatta

Lopputarkastus suoritettu 2 / 7 19 82

Vesihuoltolaitoksen tarkastaja _____

Urakoitsijan edustaja _____

Pertti Hatvala
Pertti Hatvala

Erkki Saarinen
Erkki Saarinen

