

Elamu (EHR kood 101018415)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1
Ehitisregistri kood	101018415
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Elamu
Omandi liik	kinnisasi
Kultuuriväärtus	Ehitis asub muinsuskaitsealal 2589
Kaitsekategooria	
Esmane kasutusaasta	1825
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m2)	Muu kolme või enama korteriga elamu (11222) 588,9
Eluruumide pind kokku	588,9
Mitteeluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmised

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	381,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	1 350,6
Suletud netopind (m2)	1 350,6
Üldkasutatav pind (m2)	47,5
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	5
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	21,5

Näitaja	EHR andmed
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m)	23,0
Laius (m)	22,0
Sügavus (m)	
Maht (m3)	6 838,0
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	looduslik kivi
Välisseina liik	looduslik kivi
Välisseina välisviimistluse materjali liik	krohv
Vahelagede kandva osa materjali liik	monoliitne raudbetoon; puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	monoliitne raudbetoon; puit
Katusekatte materjali liik	katusekivi; plekk

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanalistasiooni liik	võrk
Soojusallika liik	elektriotseküte; katel; kaugküte
Energiakandja liik	vedelkütus; elekter
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Majapidamisgaas	
Liftide arv	1

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed	
1	Nimetus		
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud	
	Tüüp	Pind	
	Koordinaadid	1.	6589092.09 542217.00
		2.	6589076.71 542230.96
		3.	6589076.88 542231.20
		4.	6589072.46 542234.84
		5.	6589072.61 542244.15
		6.	6589089.20 542241.39
		7.	6589095.89 542240.28
		8.	6589096.54 542240.17
		9.	6589096.27 542237.12
		10.	6589095.82 542231.94
		11.	6589092.46 542217.70
		12.	6589092.14 542217.10
		13.	6589092.09 542217.00
	Kuju aadressid	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1	

Ehitisel on 1 kuju

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Mitteeluruum
	Sissepääsu korrus	
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Ehitise osa nimetus	Üldkasutatav ala
	Kasutamise otstarve	Muu kolme või enama korteriga elamu
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	47,5
	Köetav pind (m2)	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	kaugküte
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
1	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	3
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-1
	Ehitise osa pind (m2)	73,1
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	3
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
2	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	3
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-2
	Ehitise osa pind (m2)	83,1
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	2
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
3	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	3
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-3
	Ehitise osa pind (m2)	69,3
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	3
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
4	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	4

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-4
	Ehitise osa pind (m2)	72,5
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	3
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
5	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	4
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-5
	Ehitise osa pind (m2)	134,7
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	4
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
6	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	4
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-6
	Ehitise osa pind (m2)	67,8
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	3
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
7	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	5
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-7
	Ehitise osa pind (m2)	62,0
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	3
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
8	Soojusallika liik	katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	5
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-8

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa pind (m2)	26,4
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	1
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	1
	Tualettruumi liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	elektriotseküte
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
9	Ehitise osa tüüp	Mitteeluruum
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1
	Ehitise osa nimetus	Restoran
	Kasutamise otstarve	Restoran
	Hooneosa aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kinga tn 1-9
	Ehitise osa pind (m2)	714,2
	Köetav pind (m2)	345,9
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	
	Köökide arv	2
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Majapidamisgaas	puudub
	Soojusallika liik	elektriotseküte; katel
	Energiakandja liik	elekter; soojus (kaugküte)
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	8, 588,9
	Kokku mitteiluruume, pind (m2)	2, 761,7
	Ehitise osade pind kokku	1350,6

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	(m2)	
	Kõetav pind (m2)	345,9
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	22
	Köökide arv	9
	Avatud köökide arv	1